


MaKoen



Frézovací kruh GKF

Informácie o výrobcovi



MaKoen GmbH & Co KG

Hermann-Köhl-Str. 7

28199 Brémy

Nemecko

0421 960 15 70

info@makoen.com

www.makoen.com

Registračný súd: Miestny súd v Brémach

Registračné číslo: HRB29490HB

IČ DPH: DE352231586

Člen iniciatívy "Spravodlivý obchod"

Účastníci recyklačného systému "Der Grüne Punkt"

Informácie o výrobcovi.....	2
Zoznam ilustrácií	3
Bezpečnostné pokyny.....	4
Poznámky.....	4
Údaje o výrobku a rozsah dodávky.....	5
Meracie stupnice	6
Nastavenie správneho rozmeru.....	7
Montáž frézovacieho kompasu	8
Montáž smerovača	9
Bosch GKF600 - modul frézy	9
Bosch GKF600 - Uholový frézovací modul B1	9
Bosch GKF600 - Uholový frézovací modul B2	10
Bosch GKF600 - Modul na frézovanie hrán C.....	10
Bosch GKF12V - D1 - Ergonomický pre ľavákov	11
Bosch GKF12V - D2 - Ergonomický pre pravákov	11
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY	12

Zoznam ilustrácií

Obrázok 1 - Šípky posuvného vozíka smerujú k spodnej stupnici	6
Obrázok 2 - Šípky posuvného vozíka smerujú k hornej stupnici.....	6
Obrázok 3 - Znázornenie rozmeru súpravy, tu 80 mm	7
Obrázok 4 - Znázornenie vzťahu vonkajšieho obrysu k vnútornému obrysu	7
Obrázok 5 - Postup montáže frézovacieho kruhu GKF	8
Obrázok 6 - Montážne otvory pre modul smerovača Bosch GKF600 (obrázky budú nasledovať).....	9
Obrázok 7 - Montážne otvory pre uholový frézovací modul B1 Bosch GKF600 (nasledujú obrázky)	9
Obrázok 8 - Montážne otvory pre uholový frézovací modul B2 Bosch GKF600 (obrázky budú nasledovať).....	10
Obrázok 9 - Montážne otvory pre frézovací modul C Bosch GKF600 (obrázky budú nasledovať).....	10
Obrázok 10 - Montáž GKF12V pre ľavákov	11
Obrázok 11 - Montáž GKF12V pre pravákov	11

Bezpečnostné pokyny

ACHTUNG! VOR GEBRAUCH DIE MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN!
MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!

NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN KOMMEN LASSEN. DIESER ARTIKEL IST KEIN
SPIELZEUG! ES DROHT VERLETZUNGSGEFAHR!

Im Lieferumfang befinden sich verschluckbare Kleinteile. Wurde ein Teil verschluckt, konsultieren Sie
sofort einen Arzt.

Benutzen Sie Schutzausrüstung. Tragen Sie zur eigenen Sicherheit immer einen Gehörschutz, eine
Atem-/Staubschutzmaske und eine Schutzbrille.

Beachten Sie beim Umgang mit dem Produkt auch die Bedienungsanleitung der Oberfräse bzw. des
Gerätes, womit sie dieses Produkt bestücken.

Ziehen sie den Netzstecker, bevor Sie Teile montieren oder wechseln.

Alle Teile müssen sachgerecht vor der Verwendung montiert sein, ansonsten besteht
Verletzungsgefahr!

Entfernen Sie niemals vorhandene Schutzvorrichtungen.

Spannen Sie das zu bearbeitende Holzwerkstück fest.

Achten Sie darauf, dass Sie selbst und das zu bearbeitende Holzwerkstück einen sicheren Stand
haben.

Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder an einem Mangel an Erfahrung und/oder
Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit.
Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produkts kann zu
Verletzungen führen.

Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei beschaffen und unbeschädigt ist. Ein
beschädigtes Produkt kann bei Benutzung brechen und zu Verletzungen führen.

Poznámky

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Trotz aller
Sorgfalt unterlaufen uns dennoch Fehler. Sollte Ihnen etwas auffallen kontaktieren
Sie uns bitte. Wir werden eine schnelle und komfortable Lösung finden.

Abgesehen von einigen Normteilen werden unsere Produkte in Eigenleistung
hergestellt. Als Grundmaterial hierfür dienen Phenolharz beschichtete Furnier-
Sperrholzplatten. Diese bestehen üblicherweise aus Birkenholz. Holz ist ein
Naturmaterial und weist daher Unregelmäßigkeiten auf. Wir bemühen uns optische
Unregelmäßigkeiten zu reduzieren und gegebenenfalls auszusortieren. Kleine,
optische Mängel, welche die Funktionalität in keiner Weise beeinträchtigen **und**
deren Ursprung im Naturmaterial liegen werden von uns **nicht** aussortiert.

Zum Wohle der Umwelt und des Kosten Nutzen Verhältnisses.

Údaje o výrobku a rozsah dodávky


EAN kód:	4262426890023
Rozměry:	Délka: 650 mm
	Šířka: 150 mm
	Výška: 58 mm
Materiál:	Viacnásobná breza 12 mm, obojstranný náter fenolovou živitou
Použitie:	Frézovací přípravek na výrobu kruhových výřezů a komponentů
Rozměry:	Poloměry od 16 mm - 551 mm
Tolerancia stupnice:	±1 mm
Rozsah dodávky:	1x základné telo frézovacího kompasu GKF
	1x otočná rukoväť valca*
	1x hliníkový posuvný vozík 86 mm x 20 mm (krátky posuvný vozík)
	1x skrutka so zapustenou hlavou M4x10 podľa DIN7991*
	1x DIN7979 Ø6x18 hmoždinka m6 fit a M4 vnútorný závit*
	1x skrutka so zapustenou hlavou DIN7991 M5x25
	1x dvojhlavý šíp
	1x podložka DIN9021 5.2 s 3x menovitým priemerom
	1x hviezdicový gombík M5 (max. ťahovací moment 1 Nm)
	4x skrutka so zapustenou hlavou M4x20 podľa DIN7991

*Komponenty označené * sú vopred zmontované.*


Meracie stupnice

Frézovací kompas má 2 meracie stupnice.

Na posuvnom vozíku sú vyryté 2 šíčky. Ukazujú na stupnicu, ktorú možno aktuálne odčítať.




1Obrázok - Šíčky posuvného vozíka smerujú k spodnej stupnici



2Obrázok - Šíčky posuvného vozíka smerujú na hornú stupnicu

Nastavenie správneho rozmeru




3Obrázok - Znáozornenie rozmeru súpravy, tu 80 mm

Ako je vidieť na obrázku 3, nastavený rozmer udáva vzdialenosť medzi stredom frézy a stredom strediaceho kolíka. Vďaka tomu je možné použiť mierku pre výrezy aj komponenty.

Váhy slúžia na uľahčenie. Dve stupnice pokrývajú oba spôsoby zasunutia posuvného vozíka do frézovacieho kruhu.

- Nastavenie požadovaných rozmerov
- IK = Kruhový výrez → Odčítanie polomeru frézy
- AK = Kruhovú zložka → Pridať polomer frézy



4Obrázok - Znáozornenie vzťahu vonkajšieho obrysu k vnútornému obrysu

Montáž frézovacieho kompasu



5Obrázok - Postup montáže frézovacieho kruhu GKF

Postupnosť montáže frézovacieho kruhu.

Vložte posuvný vozík do frézovacieho kruhu zdola

Smer závisí od toho, akú stupnicu chcete použiť.

Vložte skrutku so zapustenou hlavou M5 zdola cez posuvný vozík.


Zhora umiestnite rozmerovú šípku na skrutku.

Na rozmerovú šípku a skrutku nasadte podložku.

Naskrutkujte hviezdicovú rukoväť M5. Maximálny uťahovací moment je 1 Nm.

Montáž smerovača

Bosch GKF600 - modul frézy




6Obrázok - Montážne otvory pre modul smerovača Bosch GKF600 (obrázky budú nasledovať)

Otvory označené písmenom A sú vhodné pre modul frézy Bosch pre Bosch GKF600

Vzor otvorov je symetrický a montáž sa dá otočiť o 180°.

Inštaláciu je možné vykonať so základnou doskou alebo bez nej

Bosch GKF600 - Uholový frézovací modul B1




Obrázok 7- Montážne otvory pre uholový frézovací modul B1 Bosch GKF600 (nasledujú obrázky)

Otvory označené B1 sú vhodné pre modul uhlového frézovania Bosch pre Bosch GKF600

Vzor otvorov je asymetrický, montáž je možná len v jednej polohe.

Inštaláciu je možné vykonať so základnou doskou alebo bez nej

Bosch GKF600 - Uholový frézovací modul B2




Obrázok 8- Montážne otvory pre uholový frézovací modul B2 Bosch GKF600 (obrázky budú nasledovať)

Otvory označené B2 sú vhodné pre uholový frézovací modul Bosch pre Bosch GKF600

Vzor otvorov je asymetrický, montáž je možná len v jednej polohe.

Inštaláciu je možné vykonať so základnou doskou alebo bez nej

Bosch GKF600 - Modul na frézovanie hrán C




Obrázok 9- Montážne otvory pre frézovací modul C Bosch GKF600 (obrázky budú nasledovať)

Otvory označené ako C sú vhodné pre modul frézovania hrán Bosch pre Bosch GKF600

Vzor otvorov je asymetrický, montáž je možná len v jednej polohe.

Inštaláciu je možné vykonať so základnou doskou alebo bez nej

Bosch GKF12V - D1 - Ergonomický pre ľavákov




Obrázok 10- Montáž GKF12V pre ľavákov

Montážne otvory označené D1 sú vhodné pre akumulátorovú frézu Bosch GKF12V. Ergonomické vedenie frézovacieho kotúča pre ľavákov.

Vybratie v nastavovacích skrutkách umožňuje montáž so základnou doskou alebo bez nej.

Bosch GKF12V - D2 - Ergonomický pre pravákov



Obrázok 11- Montáž GKF12V pre pravákov

Montážne otvory označené D2 sú vhodné pre akumulátorovú frézu Bosch GKF12V. Ergonomické vedenie kotúča frézy pre pravákov.

Vybratie v nastavovacích skrutkách umožňuje montáž so základnou doskou alebo bez nej.

ČASTO Kladené Otázky

1. Welche Modelle passen auf eure Fräszirkel?

A: Für folgende Modelle bieten wir passende Fräszirkel an:

Makita: RT0700 – DRT50Z

Bosch: POF1400

Bosch Professional: GKF600 – Oberfräsenmodul – Kantenfräsmodule –
Winkelfräsmodule – GKF12V – GOF1250

Festool: OF1010REB – OF1010REBQ – OF1400 – OF2200

2. Die Schablone ist gewölbt, warum?

A: Das Grundmaterial ist Multiplex Birke mit Phenolharzbeschichtung. Bei der Herstellung des Grundmaterials entstehen Spannungen im Material, welche bereits vor der Verarbeitung vorhanden sind und für ein Verzug des Plattenwerkstoffs sorgen. Dies lässt sich leider nicht verhindern.

Fräszirkel: Der Zentrierstift ist lang genug, um auch bei leichter Wölbung sicher im Zentrum zu halten

MFT-Schablone: Es wird empfohlen die Schablone festzuspannen. Unabhängig einer möglichen Wölbung. Beim Spannen wird diese ausgeglichen

6-Fach Schablone: Durch die kompakte Form der Schablone fällt ein Verzug meistens nicht auf. Sollte dies dennoch vorkommen, wird die Schablone aussortiert.

Unzufrieden?

Sie haben Fragen oder Anregungen?

Bitte kontaktieren Sie uns über eine der folgenden Möglichkeiten

Tel.: 0421 960 15 70

Mobil: 0176 28 54 7300

E-Mail: info@makoen.com

Stránka produktu: <https://makoen.com/Bosch-Fraeszirkel>